Lilleborg B5 -Tilstandskontroll eksisterende balkong Revidert 17/3 2016

Kontroll utføres av hhv Jan olav Stensli (sign JOS) og Terje Dalen (sign JD)
Det utføres kontroll av opplegg og innfesting generelt, bærebjelke kontrolleres for frostprenging, boring av hull i bjelke for kontroll og drenering
Det bores 3 hull pr bjelke.
Leilighetsnummer nedenfor referer seg til fasadetegning A 15.3 B5

Leilighet	Dato	OK	Innfesting.	Deformert.	Vann/is	Annet	Beskrivelse avvik/ev tiltak	Sign
99								
100								
101								
102								
103	08.feb	x	x	x	x			
104	09.feb	x	x	x	x		Har drenshull fra tidligere	
105								
106	09.feb	x	x	x	x		Har drenshull fra tidligere	
107	09.feb	x	x	x	x		Har drenshull fra tidligere	
108	08.feb	x	x	x	x		Mye lekkasjer gjennom dekke?	
109	09.feb	x	x	x	x		Utført noe sveising 15-16/3 alt ok	
110	09.feb	x	x	x	x		mangler litt sveis under på v/side. Begge festeboltene på undre brakett er ødelagt	
111	09.feb	x	x	x	x		Mangler litt sveis under på v/side. Ikke forsterking innvendig	
112	09.feb	x	x	x	x		Sveiset 15-16/3 alt ok	
113	08.feb	x	x	x	x			
114	09.feb	x	x	x	x			
115	09.feb	x	x	x	x			
116	09.feb	x	x	x	x			
117	09.feb	X	x	x	x			
118	08.feb	x	Løs bolt	x	x		Løs bolt tiltrukket.	
119	09.feb	x	x	x	x		Sveiset 16/ 3 alt ok	
120	09.feb	x	x	x	x		Mangler litt sveis venstre side	

Leilighet	Dato	OK	Innfesting.	Deformert.	Vann/is	Annet	Beskrivelse avvik/ev tiltak	Sign
121	09.feb	x	x	x	x		Dårlig sveis venstre side. ObS terrasse varmer	
122	09.feb	x	x	x	ja		16/3 ny kontroll ok.	
123	08.feb		x	X	X		Mangler sveis på deler av bjelke. Denne har en form for innvendig forsterking	
124	08.feb	x	x	x	Litt vann			
125	08.feb	x	x	x	x			
126	08.feb	x	x	x	x			
127	08.feb	x	x	x	x			
128	08.feb	x	?	x	x		skjev bærebolt på høyre side	
129	08.feb	X	x	x	x		Litt dårlig sveis v side(ok) Mye lekk himling	
130	08.feb	x	x	x	Litt vann		Bærer preg av omsveising av brakett v side	
131	08.feb	x	x	x	x		Sveiset 16.3 ok	
132	08.feb	x	x	x	x			
133	08.feb	x	x	x	x		Sveiset 15/3. Ok	
134	09.feb	x	x	x	x			
135	09.feb	x	x	x	x			
136	09.feb	x	x	x	x			
137	09.feb	x	x	x	x			
138	08.feb	x	x	x	x		Mye hvitrust i himling. Mye vanngjennomtrenging i himling?	
139								
140		x	x	x	x		Alt ok. Bjelke skiftet	
141	09.feb	x	x	x	Litt vann			
142	08.feb	x	x	x	x		vann i himling	